

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 5.

PAKIET nr 5 - części zamienne Land Rover				
L.p.	Nazwa części	Producent oraz numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość
1	LAND-ROVER KLOCKI HAMULCOWE TYLNE	ALLMAKES 4X4 SFP500190	2530SG2220083000	4
2	LAND-ROVER ZACISK HAMULCA PRZEDNI LEWY	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	2530SG2220066000	1
3	LAND-ROVER ZACISK HAMULCA PRZEDNI LEWY	BRITPART SEB500470	2530SG2220066001	4
4	LAND-ROVER PRZEWÓD GIĘTKI HAMULCA PRZEDNIEGO	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	2530SG2220077000	4
5	LAND-ROVER ZACISK HAMULCA PRZEDNI PRAWY	BRITPART SEB500460	2530SG2220078000	1
6	LAND-ROVER DRZWI TYLNE PRAWY KPL	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY - KOLOR ZIELONY Z SZYBĄ I BOCZKIEM	2510SG2225034000	1
7	LAND ROVER RURA POWIETRZA	LAND ROVER PHD103990	2540SG2225066000	1
8	LAND ROVER RURA GUM. CHŁODNICY POWIETRZA	BRAK OPAKOWANIA PNH102081	2540SG2225066001	1
9	LAND ROVER RURA GUMOWA OGRZEWACZ PALIWA-NAGRZEWNICA	BRITPART PBH101980	2540SG2225066002	2
10	LAND-ROVER TD4 CIĘGŁO REGULACJI NAWIEWU	LAND ROVER LR020950	2540SG2225100900	1
11	LAND ROVER SILNIK Z WIRNIKIEM DMUCHAWY	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	2540SG2227001001	3
12	LAND-ROVER PRZELĄCZNIK DMUCHAWY	VALEO F952511U	2540SG2227001999	1
13	LAND-ROVER TD5 NAPINACZ PASKA GŁÓWNEGO	BRITPART ERR 6951	2805SG2204004000	4
14	LAND ROVER PANEWKI KORBOWODOWE	ALLMAKES LR041319	2805SG2204006115	1
15	LAND-ROVER TD5 ROLKA PASKA GŁÓWNEGO	BRITPART ERR6658	2815SG2204001700	4
16	LAND-ROVER ŁOŻYSKO WAŁKA ATAKU MRM WEWN.	TIMKEN 607180G	3110SG2219004001	2
17	LAND-ROVER TULEJKA METALOWO-GUMOWA WAHACZA TYŁ	BRITPART STC618PY-YELLOW	5365SG2216006000	4
18	LAND-ROVER TULEJKA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART ANR3410	5365SG2222005000	2
				41
Cena wywoławcza brutto: 3 000,00 zł				

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

