Opis stanu technicznego

Krzeseł obrotowych SG-15 (506 szt. - kat. użytkowa II) poz. nr 1 z wykazu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Cena brutto za 1 sztukę – 15,00 zł.

Stan techniczny krzeseł obrotowych:

Krzesła utraciły wartość estetyczna oraz posiadają uszkodzenia w postaci m.in.,

- mechanizmy regulacji wysokości siedziska oraz ustawienia oparcia są wyrobione,
- elementy tapicerowane takie jak oparcia oraz siedziska są odkształcone, posiadają przetarcia oraz miejscowe odbarwienia i utraciły pierwotny wygląd,
- podłokietniki posiadają widoczne zarysowania, wyrobione elementy konstrukcyjne oraz uszkodzenia powierzchni,
- podstawy oraz elementy plastikowe posiadają zarysowania oraz odpryski powłoki,
- krzesła te nie spełniają minimalnych wymagań stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.2025.58 t.j. z dnia 2025.01.20**)** § 4, ponieważ nie posiadają regulowanych podłokietników.















Foteli obrotowych SG-6 (10 szt. - kat. użytkowa III) poz. nr 2 z wykazu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Cena brutto za 1 sztukę – 20,00 zł.

Stan techniczny foteli obrotowych:

Fotele utraciły wartość estetyczna oraz posiadają uszkodzenia w postaci m.in.,

- wypadające kółka / brak kółek,
- występują egzemplarze z brakiem mocowań oparcia i siedziska
- mechanizmy regulacji wysokości siedziska oraz ustawienia oparcia są wyrobione,
- Elementy tapicerowane takie jak oparcia oraz siedziska są odkształcone, posiadają przetarcia oraz miejscowe odbarwienia i utraciły pierwotny wygląd,
- podłokietniki posiadają widoczne zarysowania, wyrobione elementy konstrukcyjne oraz uszkodzenia powierzchni,
- podstawy oraz elementy plastikowe posiadają zarysowania oraz odpryski powłoki,
- fotele te nie spełniają minimalnych wymagań stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.2025.58 t.j. z dnia 2025.01.20**)** § 4, ponieważ nie posiadają regulowanych podłokietników.









Krzesła obrotowe SG-15 (71 szt. kat. użytkowa III) poz. nr 3 z wykazu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Cena brutto za 1 sztukę – 10,00 zł.

Stan techniczny krzeseł obrotowych:

Fotele utraciły wartość estetyczna oraz posiadają uszkodzenia w postaci m.in.,

- mechanizmy regulacji wysokości siedziska oraz ustawienia oparcia są wyrobione bądź uszkodzone,
- elementy tapicerowane takie jak oparcia oraz siedziska są odkształcone, posiadają przetarcia oraz miejscowe odbarwienia i uszkodzenia,
- podłokietniki posiadają widoczne zarysowania, wyrobione elementy konstrukcyjne oraz uszkodzenia powierzchni bądź mocowania
- wypadające kółka bądź brak kółek,
- występują egzemplarze z brakiem mocowań oparcia i siedziska
- występują egzemplarze niekompletne,
- podstawy oraz elementy plastikowe posiadają zarysowania oraz odpryski powłoki,
- fotele te nie spełniają minimalnych wymagań stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.2025.58 t.j. z dnia 2025.01.20**)** § 4, ponieważ nie posiadają regulowanych podłokietników.





