

## I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 6.

| PAKIET nr 6 - części zamienne Land - Rover |                                             |                                                           |                                             |       |                                    |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------|
| L.p.                                       | NAZWA CZĘŚCI                                | producent/numer części                                    | Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego | Ilość | Cena jednostkowa brutto po wycenie | Wartość brutto po wycenie |
| 1                                          | LAND-ROVER KLOCKI HAMULCOWE TYLNE           | ALLMAKES 4X4 SFP500190                                    | 2530SG2220083000                            | 4     | 35,00                              | 140                       |
| 2                                          | LAND-ROVER PRZEWÓD HAMULCOWY ELASTYCZNY     | ABS SL6676                                                | 2530SG2220083255                            | 1     | 15,00                              | 15                        |
| 3                                          | LAND-ROVER TD4 POMPA WSPOMAGANIA            | ALLMAKES LR031518                                         | 2530SG2220084004                            | 1     | 800,00                             | 800                       |
| 4                                          | LAND-ROVER DRZWI TYLNE LEWE KPL             | PRODUCENT/NUMER NIEZNANY - KOLOR BIAŁY Z SZYBĄ I BOCZKIEM | 2510SG2225034001                            | 1     | 800,00                             | 800                       |
| 5                                          | LAND-ROVER WKŁAD CHŁODNICY OLEJU SILNIKA    | ALLMAKES RK1127                                           | 5930SG2224008005                            | 1     | 500,00                             | 500                       |
| 6                                          | LAND-ROVER TD5 ABS SWORZEN ZWROTNICZY       | BRTIPART 100050                                           | 5306SG2218001100                            | 3     | 90,00                              | 270                       |
| 7                                          | LAND-ROVER SWORZEN DOLNY ZWROTNICZY OD 94R. | BRITPART FRC2894                                          | 5306SG2222002000                            | 3     | 20,00                              | 60                        |
| 8                                          | LAND-ROVER ŚRUBA DRAŻKA PANHARDA            | PRODUCENT/NUMER NIEZNANY                                  | 5307SG2216001110                            | 4     | 20,00                              | 80                        |
| 9                                          | LAND-ROVER ŚRUBA M16X225MM                  | PRODUCENT/NUMER NIEZNANY                                  | 5307SG2216001150                            | 2     | 35,00                              | 70                        |
| 10                                         | LAND-ROVER ŚRUBA ZACISKU HAMULCOWEGO        | PRODUCENT/NUMER NIEZNANY                                  | 5307SG2216001300                            | 2     | 3,00                               | 6                         |
| 11                                         | LAND-ROVER TD5 USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ     | BRITPART LVF500040                                        | 5330SG2201003999                            | 2     | 18,00                              | 36                        |
| 12                                         | LAND ROVER USZCZELNIACZ ZWROTNICZY FTC      | BRITPART FTC3276                                          | 5330SG2201035002                            | 17    | 2,00                               | 34                        |
| 13                                         | LAND ROVER USZCZELNIACZ WAŁKA SPRZĘGŁA      | EUROSPARE UK FTC 5303                                     | 5330SG2201035003                            | 2     | 2,00                               | 4                         |
| 14                                         | LAND ROVER USZCZELNIACZ TYLNEGO MOSTU       | ALLMAKES 4X4 FTC 4851                                     | 5330SG2201035100                            | 2     | 5,00                               | 10                        |
| 15                                         | LAND-ROVER USZCZELNIACZ WAŁKA ROZRZADU      | 2X - BEARMACH ERR5369                                     | 5330SG2202013000                            | 2     | 4,00                               | 8                         |
| 16                                         | LAND-ROVER USZCZELNIACZ WAŁKA ROZRZADU      | 5X - BRITPART ERR5369                                     | 5330SG2202013000                            | 5     | 4,00                               | 20                        |
| 17                                         | LAND-ROVER USZCZELNIACZ WAŁKA ROZRZADU      | 1X- ALLMAKES ERR5369                                      | 5330SG2202013000                            | 1     | 4,00                               | 4                         |
| 18                                         | LAND-ROVER TD5 WAŁ NAPĘDOWY TYŁ             | BEARMACH FTC3905                                          | 2530SG2215001100                            | 1     | 450,00                             | 450                       |
| 19                                         | LAND-ROVER ŚWIECA ŻAROWA                    | BERU ERR 6066 G -                                         | 2920SG2224001000                            | 2     | 50,00                              | 100                       |
| 20                                         | LAND-ROVER TULEJKA DRAŻKA PANHARDA          | BRITPART ANR3410                                          | 5365SG2222005000                            | 2     | 8,00                               | 16                        |
| RAZEM WARTOŚĆ RYNKOWA                      |                                             |                                                           |                                             | 58    |                                    | 3423                      |

## II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 6.

