

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 9.

PAKIET nr 9 - części zamienne Land - Rover						
L.p.	NAZWA CZĘŚCI	producent/numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość	Cena jednostkowa brutto po wycenie	Wartość brutto po wycenie
1	LAND-ROVER KLOCKI HAMULCOWE TYLNE	ALLMAKES 4X4 SFP500190	2530SG2220083000	4	35,00	140
2	LAND-ROVER DRZWI TYLNE LEWE KPL	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY - KOLOR ZIELONY	2510SG2225034001	1	600,00	600
3	LAND-ROVER OGRANICZNIK DRZWI PRZOD LEWE	LAND ROVER BHQ710050	2510SG2225034100	1	120,00	120
4	LAND ROVER TD4 CZUJNIK ABS PRZÓD	BRITPART SSW500090	6685SG1124001700	1	350,00	350
5	LAND-ROVER TD4 CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU	AUTLOG AS2116	6685SG2201001100	1	10,00	10
6	LAND-ROVER WYKŁADZINA STOPNIA	LAND ROVER MTC 3076	9320SG2208001101	5	50,00	250
7	LAND-ROVER USZCZELNIACZ SKRZYNI ROZDZIELCZEJ	BRITPART ICV100000	5330SG2214007002	3	2,00	6
8	LAND-ROVER USZCZELNIACZ PÓLKULI PRZEDNIEJ	BRITPART FTC3401	5330SG2218007000	6	10,00	60
9	LAND-ROVER USZCZELNIACZ WAŁKA ATAŁ. MOSTU PRZÓD/TYL	BRITPART FTC5258	5330SG2218016000	3	3,00	9
10	LAND-ROVER TULEJKA METALOWO-GUMOWA WAHACZA TYŁ	BRITPART STC618PY-YELLOW	5365SG2216006000	4	40,00	160
11	LAND-ROVER TD5 WAŁ NAPIĘDOWY TYŁ	BEARMACH FTC3905	2530SG2215001100	1	450,00	450
12	LAND-ROVER TRÓJNIK PRZEWODÓW HAMULCOWYCH	PRODUCENT NIEZNANY - NRC4251	2510SG2220003000	2	8,00	16
13	LAND-ROVER ŚWIECA ŻAROWA	BERU ERR 6066 G -	2920SG2224001000	2	50,00	100
14	LAND-ROVER WIĄZKA ELEKTRYCZNA POMPOTRYKIACZA	ALLMAKES 4X4 AMR6103	2920SG2224011990	1	90,00	90
15	LAND-ROVER TULEJKA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART ANR3410	5365SG2222005000	2	8,00	16
16	LAND-ROVER TULEJKA OSI PIĄSTY PRZÓD	BEARMACH FTC56	5365SG2222006110	2	12,00	24
RAZEM WARTOŚĆ RYNKOWA				39		2401

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 9.

