

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 11.

PAKIET nr 11 - części zamienne Land - Rover						
L.p.	NAZWA CZĘŚCI	producent/numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość	Cena jednostkowa brutto po wycenie	Wartość brutto po wycenie
1	LAND-ROVER KLOCKI HAMULCOWE TYLNE	ALLMAKES 4X4 SFP500190	2530SG2220083000	4	35,00	140
2	LAND-ROVER DRZWI PRZEDNIE LEWE KPL.	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY - W KOLORZE BIAŁYM	2510SG2225034200	1	800,00	800
3	LAND-ROVER TULEJKA METALOWO-GUMOWA WAHACZA TYŁ	BRITPART STC618PY-YELLOW	5365SG2216006000	4	40,00	160
4	LAND-ROVER TD4 WENTYLATOR NAGRZEWNICY	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	2930SG2208015300	1	650,00	650
5	LAND-ROVER SWORZEŃ ZWROTNICY	12 X BRITPART TAR100040	5306SG2218001000	2	80,00	160
6	LAND-ROVER TRÓJNIK PRZEWODÓW HAMULCOWYCH	PRODUCENT NIEZNANY - NRC4251	2510SG2220003000	2	8,00	16
7	LAND-ROVER TD5 KPL.ZĘBATEK	BRITPART TCI100060	2540SG2224002100	1	400,00	400
8	LAND-ROVER TD5 ROLKA PASKA GŁÓWNEGO	BRITPART ERR6493	2815SG2204001800	1	200,00	200
9	LAND-ROVER 110 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO	EUROSPARE UK TVC100010R (RTC 3458) x6	3040SG2215001002	2	15,00	30
10	LAND-ROVER TULEJA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART RBX101340	5365SG2216006002	2	10,00	20
11	LAND-ROVER ŚWIECA ŻAROWA	BERU ERR 6066 G -	2920SG2224001000	2	50,00	100
12	LAND-ROVER 110 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO	BEARMACH RTC 3458 (TVC100010R) x21	3040SG2215001002	2	15,00	30
13	LAND-ROVER TULEJA WAHACZA (RADIUSA)	BRITPART NRC4514PY-YELLOW	5365SG2217007010	4	10,00	40
14	LAND-ROVER TULEJKA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART ANR3410	5365SG2222005000	2	8,00	16
15	LAND-ROVER TULEJKA OSI PIASTY PRZÓD	BEARMACH FTC56	5365SG2222006110	2	12,00	24
16	LAND-ROVER PRZELĄCZNIK DMUCHAWY	VALEO F952511U	2540SG2227001999	1	200,00	200
RAZEM WARTOŚĆ RYNKOWA				33		2986

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 11.

