

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 13.

PAKIET nr 13 - części zamienne Land - Rover						
L.p.	NAZWA CZĘŚCI	producent/numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość	Cena jednostkowa brutto po wycenie	Wartość brutto po wycenie
1	LAND-ROVER KLOCKI HAMULCOWE TYLNE	ALLMAKES 4X4 SFP500190	2530SG2220083000	4	35,00	140
2	LAND-ROVER DRZWI PRZEDNIE LEWE KPL.	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY - W KOLORZE BIAŁYM - KPL Z SZYBĄ I BOCZKIEM	2510SG2225034200	1	900,00	900
3	LAND-ROVER USZCZELNIACZ WAŁKA AK. MOSTU PRZÓD/TYL	ALLMAKES FTC 5258	5330SG2218016000	11	3,00	33
4	LAND-ROVER 110 USZCZELNIACZ MOSTU TYL. (WAŁEK ATAK.)	BRITPART AEU2515	5330SG2219004000	90	5,00	450
5	LAND-ROVER 110 USZCZELNIACZ MOSTU TYL. (WAŁEK ATAK.)	ALLMAKES 4X4 AEU2515	5330SG2219004000	7	5,00	35
6	LAND-ROVER PAS BEZPIECZENSTWA TYLNY	LAND ROVER BTR5779	2540SG2225057990	1	650,00	650
7	LAND-ROVER SWORZEŃ ZWROTNICY	12 X BRITPART TAR100040	5306SG2218001000	2	80,00	160
8	LAND-ROVER TRÓJNIK PRZEWODÓW HAMULCOWYCH	PRODUCENT NIEZNANY - NRC4251	2510SG2220003000	2	8,00	16
9	LAND-ROVER TD5 KPL.ZĘBATEK	BRITPART TCI100060	2540SG2224002100	1	400,00	400
10	LAND-ROVER TD5 ROLKA PASKA GŁÓWNEGO	BRITPART ERR6493	2815SG2204001800	1	200,00	200
11	LAND-ROVER TULEJA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART RBX101340	5365SG2216006002	2	10,00	20
12	LAND-ROVER ŚWIECA ŻAROWA	BERU ERR 6066 G -	2920SG2224001000	2	50,00	100
13	LAND-ROVER 110 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO	BEARMACH RTC 3458 (TVC100010R) x21	3040SG2215001002	2	15,00	30
14	LAND-ROVER TULEJA WAHACZA (RADIUSA)	BRITPART NRC4514PY-YELLOW	5365SG2217007010	4	10,00	40
15	LAND-ROVER TULEJKA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART ANR3410	5365SG2222005000	2	8,00	16
16	LAND-ROVER PANEL ZEWN. PRAWY	LAND ROVER RTC6351	2540SG2225049000	1	1000,00	1000
17	LAND-ROVER PRZELĄCZNIK DMUCHAWY	VALEO F952511U	2540SG2227001999	1	200,00	200
RAZEM WARTOŚĆ RYNKOWA				134		4390

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 13.

