

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 24.

PAKIET nr 24 - części zamienne (LANDROVER TDI)						
L.p.	NAZWA CZĘŚCI	producent/numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość	Cena jednostkowa brutto po wycenie	Wartość brutto po wycenie
1	LAND-ROVER (TDI-) ZBIORNIK PALIWA	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	2510SG2205006000	2	400,00	800,00
2	LAND-ROVER (TDI-) WIDELKI WYCISKOWE SPRZĘGŁA	BRITPART FTC2957	2510SG2212010010	4	10,00	40,00
3	LAND-ROVER (TDI-) WIDELKI WYCISKOWE SPRZĘGŁA	BEARMACH FTC2957	2510SG2212010010	4	10,00	40,00
4	LAND-ROVER (TDI-) WAŁEK SKRZYNI BIEGÓW	LAND ROVER FRC 5095	2510SG2213016000	1	15,00	15,00
5	LAND-ROVER (TDI-) ZESTAW NAPRAWCZY SIŁOWNIKA SPRZĘGŁA	BRAK DANYCH 8G8600L	2520SG2212002400	6	4,00	24,00
6	LAND ROVER (TDI-) WAŁEK SPRZĘGŁOWY	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	2520SG2212024000	1	400,00	400,00
7	LAND ROVER (TDI-) WAŁEK GŁÓWNY SKRZYNI BIEGÓW	ALLMAKES 4X4 FTC1446	2520SG2213013000	2	400,00	800,00
8	LAND ROVER (TDI-) WAŁEK GŁÓWNY SKRZYNI BIEGÓW	BRITPART 101720	2520SG2213013001	1	400,00	400,00
9	LAND-ROVER (TDI-) ZEBATKA WEJSCIOWA REDUKTORA 28 Z.	ALLMAKES 4X4 FTC 4188	2520SG2214001010	1	350,00	350,00
10	LAND-ROVER (TDI-) ZEBATKA WEJSCIOWA REDUKTORA 26Z	BRITPART FRC 8917	2520SG2214001100	2	180,00	360,00
11	LAND-ROVER (TDI-) FLANSZA MECH. ROZ. MOSTU TYŁ 110	BRAK DANYCH STC4457	2520SG2214006011	7	280,00	1960,00
12	LAND-ROVER (TDI-) ZESPÓŁ KÓŁ MECH. RÓŻNICOWEGO	BRITPART STC1846	3020SG2218001000	1	350,00	350,00
13	LAND-ROVER (TDI-) ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE	LAND ROVER 90519055	3110SG2213002000	5	10,00	50,00
14	LAND-ROVER (TDI-) ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE	LAND ROVER FRC5679	3110SG2213002001	1	40,00	40,00
15	LAND-ROVER (TDI-) ŁOŻYSKO SEKTORA PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ	TIMKEN B-2016/STC 1055	3110SG2213002999	2	30,00	60,00
16	LAND-ROVER (TDI-) ŁOŻYSKO SEKTORA PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ	ADWEST RTC 4409	3110SG2213002999	2	75,00	150,00
17	LAND-ROVER (TDI-) PODKŁADKA	LAND ROVER ERR4621	5310SG2216010000	13	2,00	26,00
18	LAND-ROVER (TDI-) USZCZELNIACZ WAŁKA ROZRZĄDU	BRITPART FRC 4586	5330SG2204012002	5	3,00	15,00
19	LAND-ROVER (TDI-) USZCZELKA CZUJNIKA POZIOMU PALIWA	BRAK DANYCH ARA 1502L	5330SG2205010000	3	1,00	3,00
20	LAND-ROVER (TDI-) USZCZELKA	LAND ROVER RTC 1139	5330SG2218004000	4	1,00	4,00
21	LAND-ROVER (TDI-) USZCZELNIACZ WAŁKA ATA. PRZEDNIEGO MOSTU	BRAK DANYCH / FRC8220	5330SG2218016001	6	1,00	6,00
22	LAND-ROVER (TDI-) CZUJNIK WODY NA FILTRZE PALIWA	ALLMAKES 4X4 WKW50060	6680SG2224005000	1	50,00	50,00
23	LAND-ROVER (TDI-) CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU	LAND ROVER NUC10003	6685SG2201001001	1	20,00	20,00
24	LAND-ROVER (TDI-) CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU	BRITPART NUC10003	6685SG2201001001	1	35,00	35,00

PAKIET nr 24 - części zamienne (LANDROVER TDI)						
L.p.	NAZWA CZĘŚCI	producent/numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość	Cena jednostkowa brutto po wycenie	Wartość brutto po wycenie
25	LAND-ROVER (TDI-) 110 CZUJNIK TEMPERATURY WODY	LAND ROVER PRC8593	6685SG2224002002	1	40,00	40,00
26	LAND-ROVER (TDI-) ŚWIECA ŻAROWA	LAND ROVER PRC8593	2920SG2224003000	6	25,00	150,00
RAZEM WARTOŚĆ RYNKOWA				83		6188,00

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 24.

