

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 8.

PAKIET nr 8 - części zamienne Land - Rover				
L.p.	Nazwa części	Producent oraz numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość
1	LAND-ROVER KLOCKI HAMULCOWE TYLNE	ALLMAKES 4X4 SFP500190	2530SG2220083000	4
2	LAND-ROVER DRZWI TYLNE LEWE KPL	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY - KOLOR ZIELONY Z SZYBĄ	2510SG2225034001	1
3	LAND-ROVER MISKA OLEJOWA	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	5330SG2201003200	1
4	LAND-ROVER ZACISK PLASTIKOWY ŁAPY SPRZĘGŁA FRC	PRODUCENT NIEZNANY FRC 3327	2520SG2212012100	5
5	LAND-ROVER POMPA SPRZĘGŁA STC	TRW STC500100G	2520SG2212017000	2
6	LAND-ROVER WAŁEK WYJŚCIOWY SKRZYNI BIEGÓW	PRODUCENT NIEZNANY TUD500020	2520SG2214005252	2
7	LAND-ROVER WAŁ NAPEĐDOWY TD5	ALLMAKES 4X4 TVB100610	2520SG2215002100	1
8	LAND-ROVER TULEJKA METALOWO-GUMOWA WAHACZA TYŁ	BRITPART STC618PY- YELLOW	5365SG2216006000	4
9	LAND-ROVER TD5 WAŁ NAPEĐDOWY TYŁ	BEARMACH FTC3905	2530SG2215001100	1
10	LAND-ROVER SWORZEŃ ZWROTNICY	12 X BRITPART TAR100040	5306SG2218001000	2
11	LAND-ROVER TRÓJNIK PRZEWODÓW HAMULCOWYCH	PRODUCENT NIEZNANY - NRC4251	2510SG2220003000	2
12	LAND-ROVER ŚWIECA ŻAROWA	BERU ERR 6066 G -	2920SG2224001000	2
13	LAND-ROVER WIĄZKA ELEKTRYCZNA POMPOWTRYSKIWACZA	ALLMAKES 4X4 AMR6103	2920SG2224011990	1
14	LAND-ROVER TULEJKA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART ANR3410	5365SG2222005000	2
15	LAND-ROVER TULEJKA OSI PIASTY PRZÓD	BEARMACH FTC56	5365SG2222006110	2
				32
Cena wywoławcza brutto: 1 800,00 zł				

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 8.

