

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 10.

PAKIET nr 10 - części zamienne Land Rover				
L.p.	Nazwa części	Producent oraz numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość
1	LAND-ROVER KLOCKI HAMULCOWE TYLNE	ALLMAKES 4X4 SFP500190	2530SG2220083000	4
2	LAND-ROVER DRZWI PRZEDNIE LEWE KPL.	LAND ROVER ALR 6257	2510SG2225034200	1
3	LAND-ROVER ŁOŻYSKO DIFLOCK TYŁ REDUKTORA	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	3110SG2214005000	2
4	LAND-ROVER ŁOŻYSKO ZĘBATKI WEJŚCIOWEJ REDUKTORA	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	3110SG2214006000	3
5	LAND-ROVER TULEJKA METALOWO-GUMOWA WAHACZA TYŁ	BRITPART STC618PY-YELLOW	5365SG2216006000	4
6	LAND-ROVER ŁOŻYSKO WAŁKA WYJŚCIOWEGO REDUKTORA	NIS STC 1130	3110SG2214002000	2
7	LAND-ROVER ŁOŻYSKO WAŁKA POŚREDNIEGO REDUKTORA	ALLMAKES 4X4 STC3185	3110SG2214004000	4
8	LAND-ROVER TD4 WENTYLATOR NAGRZEWNICY	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	2930SG2208015300	1
9	LAND-ROVER SWORZEŃ ZWROTNICY	12 X BRITPART TAR100040	5306SG2218001000	2
10	LAND-ROVER TRÓJNIK PRZEWODÓW HAMULCOWYCH	PRODUCENT NIEZNANY - NRC4251	2510SG2220003000	2
11	LAND-ROVER 110 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO	EUROSPARE UK TVC100010R (RTC 3458) x6	3040SG2215001002	2
12	LAND-ROVER TULEJA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART RBX101340	5365SG2216006002	2
13	LAND-ROVER ŚWIECA ŻAROWA	BERU ERR 6066 G -	2920SG2224001000	2
14	LAND-ROVER WIĄZKA ELEKTRYCZNA POMPOWTRYSKIWACZA	ALLMAKES 4X4 AMR6103	2920SG2224011990	1
15	LAND-ROVER 110 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO	BEARMACH RTC 3458 (TVC100010R) x21	3040SG2215001002	2
16	LAND-ROVER TULEJA WAHACZA (RADIUSA)	BRITPART NRC4514PY-YELLOW	5365SG2217007010	4
17	LAND-ROVER TULEJKA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART ANR3410	5365SG2222005000	2
18	LAND-ROVER TULEJKA OSI PIASTY PRZÓD	BEARMACH FTC56	5365SG2222006110	2
				42
Cena wywoławcza brutto: 1 600,00 zł				

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 10.

