

# I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 13.

| PAKIET nr 13 - części zamienne Land Rover |                                                         |                                                                               |                                             |       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| L.p.                                      | Nazwa części                                            | Producent oraz numer części                                                   | Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego | Ilość |
| 1                                         | LAND-ROVER KLOCKI HAMULCOWE TYLNE                       | ALLMAKES 4X4 SFP500190                                                        | 2530SG2220083000                            | 4     |
| 2                                         | LAND-ROVER DRZWI PRZEDNIE LEWE KPL.                     | PRODUCENT/NUMER<br>NIEZNANY - W KOLORZE<br>BIAŁYM - KPL Z SZYBĄ I<br>BOCZKIEM | 2510SG2225034200                            | 1     |
| 3                                         | LAND-ROVER USZCZELNIACZ WAŁKA ATAŁ.<br>STU PRZÓD/TYL    | ALLMAKES FTC 5258                                                             | 5330SG2218016000                            | 11    |
| 4                                         | LAND-ROVER 110 USZCZELNIACZ MOSTU TYŁ.<br>(WAŁEK ATAŁ.) | BRITPART AEU2515                                                              | 5330SG2219004000                            | 90    |
| 5                                         | LAND-ROVER 110 USZCZELNIACZ MOSTU TYŁ.<br>(WAŁEK ATAŁ.) | ALLMAKES 4X4 AEU2515                                                          | 5330SG2219004000                            | 7     |
| 6                                         | LAND-ROVER PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY                     | LAND ROVER BTR5779                                                            | 2540SG2225057990                            | 1     |
| 7                                         | LAND-ROVER SWORZEŃ ZWROTNICY                            | 12 X BRITPART TAR100040                                                       | 5306SG2218001000                            | 2     |
| 8                                         | LAND-ROVER TRÓJNIK PRZEWODÓW<br>HAMULCOWYCH             | PRODUCENT NIEZNANY -<br>NRC4251                                               | 2510SG2220003000                            | 2     |
| 9                                         | LAND-ROVER TD5 KPL.ZĘBATEK                              | BRITPART TCI100060                                                            | 2540SG2224002100                            | 1     |
| 10                                        | LAND-ROVER TD5 ROLKA PASKA GŁÓWNEGO                     | BRITPART ERR6493                                                              | 2815SG2204001800                            | 1     |
| 11                                        | LAND-ROVER TULEJA DRĄŻKA PANHARDA                       | BRITPART RBX101340                                                            | 5365SG2216006002                            | 2     |
| 12                                        | LAND-ROVER ŚWIECA ŻAROWA                                | BERU ERR 6066 G -                                                             | 2920SG2224001000                            | 2     |
| 13                                        | LAND-ROVER 110 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO                  | BEARMACH RTC 3458<br>(TVC100010R) x21                                         | 3040SG2215001002                            | 2     |
| 14                                        | LAND-ROVER TULEJA WAHACZA (RADIUSA)                     | BRITPART NRC4514PY-<br>YELLOW                                                 | 5365SG2217007010                            | 4     |
| 15                                        | LAND-ROVER TULEJKA DRĄŻKA PANHARDA                      | BRITPART ANR3410                                                              | 5365SG2222005000                            | 2     |
| 16                                        | LAND-ROVER PANEL ZEWN. PRAWY                            | LAND ROVER RTC6351                                                            | 2540SG2225049000                            | 1     |
| 17                                        | LAND-ROVER PRZELĄCZNIK DMUCHAWY                         | VALEO F952511U                                                                | 2540SG2227001999                            | 1     |
|                                           |                                                         |                                                                               |                                             | 134   |
| Cena wywoławcza brutto: 2 200,00 zł       |                                                         |                                                                               |                                             |       |

## II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 13.

