

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 18.

PAKIET nr 18 - części zamienne Land Rover				
L.p.	Nazwa części	Producent oraz numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość
1	LAND-ROVER TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA	ALLMAKES 4X4 LR017952 (ZAMIENNIK FTC902)	2530SG2220055000	4
2	LAND ROVER PRĘDKOŚCIOMIERZ	ALLMAKES 4X4 PRC7374G	6680SG2225004001	1
3	LAND-ROVER SYNCHRONIZATOR 1/2 BIEGU	BRITPART FRC9386	5365SG2213014258	1
4	LAND-ROVER PIASTA KOŁA	ALLMAKES 4X4 RUB500240	2530SG2220056100	2
5	LAND-ROVER SILNIK WYCIERACZEK	BRITPART LR082012	2540SG2224005000	1
6	LAND-ROVER SILNIK WYCIERACZEK	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	2540SG2224005000	1
7	LAND-ROVER 110 PIÓRO WYCIERACZKI	BRITPART LR079891	2540SG2225005000	1
8	LAND-ROVER PANEL ZEWN. PRAWY	LAND ROVER RTC6351	2540SG2225049000	1
9	LAND-ROVER NAKŁADKA PEDAŁU	BRITPART SKE500060	2540SG2225054000	6
10	LAND-ROVER TULEJA GUMOWA AMORTYZATORA	BRITPART NRC5593G	5365SG2216015000	1
11	LAND-ROVER TULEJA GUMOWA AMORTYZATORA	BRITPART 552818PY	5365SG2216015001	24
12	LAND ROVER GUMA ZAMOCOWANIA STABILIZATORA MOSTU PRZÓD	TERRAFIRMA TF1024	5365SG2216024002	2
13	LAND-ROVER 110 TULEJA MET - GUMOWA TYL PRZY MOSCIE	ALLMAKES NTC 1772	5365SG2217002000	5
14	LAND-ROVER TULEJA METALOWO-GUMOWA WAHACZA CENTRALNEGO	ALLMAKES NTC 1773	5365SG2217004000	2
15	LAND-ROVER TD4 ŚWIECA ŻAROWA	BRITPART LR004377	2920SG2224003100	2
16	LAND-ROVER 110 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO	BEARMACH RTC 3458 (TVC100010R) x21	3040SG2215001002	2
17	LAND-ROVER TULEJA WAHACZA (RADIUSA)	BRITPART NRC4514PY-YELLOW	5365SG2217007010	8
				64
Cena wywoławcza brutto: 2000,00 zł				

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 18.

