

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 23.

PAKIET nr 23 - części zamienne Land Rover				
L.p.	Nazwa części	Producent oraz numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość
1	LAND-ROVER ZAWÓR STERUJĄCY EGR	LAND ROVER WAV100270	4810SG2205001111	1
2	LAND-ROVER TD5 ZESTAW NAPRAWCZY CHŁODNICY OLEJU	PRODUCENT NIEZNANY DA1127	2930SG2208018150	1
3	LAND-ROVER TD4 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP	LAND ROVER LR032956	5925SG2224002100	1
4	LAND-ROVER WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH	BRITPART YUF101490	5925SG2224004200	2
5	LAND-ROVER TD4 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	5925SG2224004300	1
6	LAND-ROVER WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ COFANIA	BRITPART AMR3918	5925SG2224009100	1
7	LAND-ROVER ADAPTER WYCIERACZKI	BRITPART STC987	2520SG2225002200	4
8	LAND-ROVER TD4 ŚWIECA ŻAROWA	BRITPART LR004377	2920SG2224003100	3
9	LAND-ROVER TULEJA WAHACZA (RADIUSA)	BRITPART NRC4514PY-YELLOW	5365SG2217007010	8
				22
Cena wywoławcza brutto: 1100,00 zł				

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 23.

