

## I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 4.

| PAKIET nr 4 - części zamienne Land - Rover |                                                 |                                              |                                             |       |                                    |                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------|
| L.p.                                       | NAZWA CZĘŚCI                                    | producent/numer części                       | Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego | Ilość | Cena jednostkowa brutto po wycenie | Wartość brutto po wycenie |
| 1                                          | LAND-ROVER KLOCKI HAMULCOWE TYLNE               | ALLMAKES 4X4 SFP500190                       | 2530SG2220083000                            | 4     | 35,00                              | 140                       |
| 2                                          | LAND-ROVER ZACISK HAMULCA PRZEDNI PRAWY         | ALLMAKES SEB500460                           | 2530SG2220004001                            | 1     | 200,00                             | 200                       |
| 3                                          | LAND-ROVER ZACISK HAMULCA PRZEDNI PRAWY         | BRITPART SEB500460                           | 2530SG2220004001                            | 2     | 200,00                             | 400                       |
| 4                                          | LAND-ROVER ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCA TYŁ | BRITPART SEE500140                           | 2530SG2220052400                            | 3     | 25,00                              | 75                        |
| 5                                          | LAND-ROVER REGULATOR SIŁY HAMOWANIA             | PRODUCENT/NUMER NIEZNANY                     | 2530SG2220053100                            | 1     | 300,00                             | 300                       |
| 6                                          | LAND-ROVER DRZWI TYLNE PRAWY KPL                | PRODUCENT/NUMER NIEZNANY - Z SZYBA           | 2510SG2225034000                            | 1     | 700,00                             | 700                       |
| 7                                          | LAND-ROVER SYNCHRONIZATOR 1/2 BIEGU             | BRTIPART FTC1327                             | 5365SG2213014250                            | 1     | 500,00                             | 500                       |
| 8                                          | LAND-ROVER SIŁOWNIK SPRZĘGŁA                    | TRW PJH706                                   | 2520SG2212011001                            | 2     | 80,00                              | 160                       |
| 9                                          | LAND-ROVER PODUSZKA MOCOWANIA SILNIKA           | PRODUCENT/NUMER NIEZNANY                     | 2510SG2201018999                            | 2     | 80,00                              | 160                       |
| 10                                         | LAND-ROVER TD5 FILTR POWIETRZA                  | ALLMAKES 4X4 LR027408                        | 2940SG2207002000                            | 2     | 5,00                               | 10                        |
| 11                                         | LAND-ROVER FILTR OLEJU                          | ALLMAKES 4X4 - LPX100590                     | 2940SG2207003000                            | 14    | 5,00                               | 70                        |
| 12                                         | LAND-ROVER RURA WYDECHOWA PRZEDNIA (TDI)        | PRODUCENT NIEZNANY ESR158                    | 2990SG2223005100                            | 1     | 50,00                              | 50                        |
| 13                                         | LAND-ROVER TD5 PASEK GŁÓWNY                     | ALLMAKES PQS101490                           | 3030SG2204002001                            | 1     | 12,00                              | 12                        |
| 14                                         | LAND-ROVER POMPA WODY TD5                       | 1x BRITPART PEM50004<br>1x ALLMAKES PEM50040 | 2930SG2208016110                            | 2     | 70,00                              | 140                       |
| 15                                         | LAND-ROVER TD4 CHŁODNICA OLEJU                  | LAND ROVER LR081697                          | 2930SG2208018100                            | 1     | 850,00                             | 850                       |
| 16                                         | LAND-ROVER BLASZKA PRZY CIĘGŁE REDUKTORA        | BRTIPART FRC8075                             | 5365SG2214007200                            | 2     | 20,00                              | 40                        |
| 17                                         | LAND-ROVER ŁOŻYSKO WAŁKA WYJŚCIOWEGO REDUKTORA  | BRITPART STC 1130                            | 3110SG2214002000                            | 3     | 15,00                              | 45                        |
| 18                                         | LAND-ROVER TULEJKA METALOWO-GUMOWA WAHACZA TYŁ  | BRITPART STC618PY-YELLOW                     | 5365SG2216006000                            | 4     | 40,00                              | 160                       |
| 19                                         | LAND-ROVER TULEJKA DRAŻKA PANHARDA              | BRITPART ANR3410                             | 5365SG2222005000                            | 2     | 8,00                               | 16                        |
| 20                                         | LAND-ROVER TULEJKA OSI PIASTY PRZÓD             | BEARMACH FTC56                               | 5365SG2222006110                            | 2     | 12,00                              | 24                        |
| RAZEM WARTOŚĆ RYNKOWA                      |                                                 |                                              |                                             | 51    |                                    | 4052                      |

## II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części,

które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 4.

