

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 14.

PAKIET nr 14 - części zamienne Land - Rover						
L.p.	NAZWA CZĘŚCI	producent/numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość	Cena jednostkowa brutto po wycenie	Wartość brutto po wycenie
1	LAND-ROVER KLOCKI HAMULCOWE TYLNE	ALLMAKES 4X4 SFP500190	2530SG2220083000	4	35,00	140
2	LAND-ROVER DRZWI PRZEDNIE PRAWE KPL.	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY - W KOLORZE BIAŁYM Z SZYBĄ I BOCZKIEM	2510SG2225034300	1	900,00	900
3	LAND ROVER ŁOŻYSKO WAŁKA ATAKU MRM WEWNĘTRZNE	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	3110SG2214012220	2	50,00	100
4	LAND ROVER ŁOŻYSKO WAŁKA ATAKU MRM ZEWNĘTRZNE	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	3110SG2214012221	2	50,00	100
5	LAND ROVER ŁOŻYSKO SKRZYNI ROZDZIELCZEJ	3X ALLMAKES FRC 7871	3110SG2214013000	3	40,00	120
6	LAND-ROVER ŁOŻYSKO ROLKOWE PIASTY WEW.	NTN HK4016 (FTC861)	3110SG2216002000	1	8,00	8
7	LAND-ROVER ŁOŻYSKO WAŁKA ATAKUJĄCEGO MRM ZEWN.	ALLMAKES 4X4 539707	3110SG2219001100	1	60,00	60
8	LAND-ROVER PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY	LAND ROVER BTR5779	2540SG2225057990	1	650,00	650
9	LAND-ROVER SWORZEŃ ZWROTNICY	12 X BRITPART TAR100040	5306SG2218001000	2	80,00	160
10	LAND-ROVER TRÓJNIK PRZEWODÓW HAMULCOWYCH	PRODUCENT NIEZNANY - NRC4251	2510SG2220003000	2	8,00	16
11	LAND-ROVER TD5 ROLKA PASKA GŁÓWNEGO	BRITPART ERR6493	2815SG2204001800	1	200,00	200
12	LAND-ROVER TULEJA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART RBX101340	5365SG2216006002	2	10,00	20
13	LAND-ROVER ŚWIECA ŻAROWA	BERU ERR 6066 G -	2920SG2224001000	2	50,00	100
14	LAND-ROVER 110 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO	BEARMACH RTC 3458 (TVC100010R) x21	3040SG2215001002	2	15,00	30
15	LAND-ROVER TULEJA WAHACZA (RADIUSA)	BRITPART NRC4514PY-YELLOW	5365SG2217007010	4	10,00	40
16	LAND-ROVER TULEJKA DRAŻKA PANHARDA	BRITPART ANR3410	5365SG2222005000	2	8,00	16
RAZEM WARTOŚĆ RYNKOWA				32		2660

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 14..

