

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 20.

PAKIET nr 20 - części zamienne Land - Rover						
L.p.	NAZWA CZĘŚCI	producent/numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość	Cena jednostkowa brutto po wycenie	Wartość brutto po wycenie
1	LAND-ROVER TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA	BRITPART LR017951	2530SG2220055010	4	80,00	320
2	LAND-ROVER WENTYLATOR ELEKTRYCZNY KLIM.	BRITPART JRP105080	2930SG2208015200	1	900,00	900
3	LAND-ROVER PODUSZKA SKRZYNI B. PRAWA QQB500550	BRITPART QQB500550	2510SG2213002200	2	25,00	50
4	LAND-ROVER PODUSZKA SKRZYNI B. LEWA	3X BRITPART KQGB5000560	2510SG2213002300	3	30,00	90
5	LAND ROVER WŁĄCZNIK WYCIERACZEK I SPRYSKIWACZA	BRITPART AMR6106	5925SG2224011001	1	80,00	80
6	LAND ROVER WŁĄCZNIK WYCIERACZEK I SPRYSKIWACZA	ALLMAKES 4X4 AMR 6106	5925SG2224011002	1	80,00	80
7	LAND-ROVER 90 OPRAWKA ŻARÓWKI	BRITPART XBP100190	5935SG2224001000	2	6,00	12
8	LAND-ROVER PRZEKAŹNIK - PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW	LUCAS SFB191	5945SG2224004000	3	40,00	120
9	LAND-ROVER CZUJNIK BIEGU WSTECZNEGO	LUCAS SMB485	6220SG2224015100	1	15,00	15
10	LAND-ROVER ŚRUBA ZABIERAKA PÓŁOSKI	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	5307SG2216001900	4	3,00	12
11	LAND-ROVER PIERŚCIEN WTRYSKIWACZA	BRITPART LR045393	5310SG2205002001	3	10,00	30
12	LAND-ROVER PIERŚCIEN WTRYSKIWACZA	OE LR045393	5310SG2205002001	4	10,00	40
13	LAND-ROVER NAKRĘTKA WAŁKA POŚREDNIEGO REDUKTORA	BRITPART FRC7453	5310SG2214002000	4	8,00	32
14	LAND-ROVER NAKRĘTKA ŚRUBY WAŁU NAPEĐOWEGO	ALLMAKES 4X4 NZ606041L	5310SG2215001000	10	1,00	10
15	LAND-ROVER NAKRĘTKA ŚRUBY PANHARDA	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	5310SG2216009009	3	6,00	18
16	LAND-ROVER KOLEK PLAST. TAPICERKI DRZWI	BRITPART EZM500050	5315SG2225002000	10	1,00	10
17	LAND-ROVER 110 USZCZELKA TURBOSPRĘŻARKI	FA1 413-512	5330SG2201002147	1	4,00	4
18	LAND-ROVER TD4 ŚWIECA ŻAROWA	BRITPART LR004377	2920SG2224003100	2	18,00	36
19	LAND-ROVER 110 KRZYŻAK WAŁU NAPEĐOWEGO	BEARMACH RTC 3458 (TVC100010R) x21	3040SG2215001002	3	15,00	45
20	LAND-ROVER TULEJA WAHACZA (RADIUSA)	BRITPART NRC4514PY-YELLOW	5365SG2217007010	4	10,00	40
RAZEM WARTOŚĆ RYNKOWA				66		1944

Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 20.

