

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 23.

PAKIET nr 23 - części zamienne Land - Rover						
L.p.	NAZWA CZĘŚCI	producent/numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość	Cena jednostkowa brutto po wycenie	Wartość brutto po wycenie
1	LAND-ROVER ZAWÓR STERUJĄCY EGR	LAND ROVER WAV100270	4810SG2205001111	1	1000,00	1000
2	LAND-ROVER TD5 ZESTAW NAPRAWCZY CHŁODNICY OLEJU	PRODUCENT NIEZNANY DA1127	2930SG2208018150	1	600,00	600
3	LAND-ROVER TD4 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP	LAND ROVER LR032956	5925SG2224002100	1	100,00	100
4	LAND-ROVER WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH	BRITPART YUF101490	5925SG2224004200	2	30,00	60
5	LAND-ROVER TD4 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	5925SG2224004300	1	150,00	150
6	LAND-ROVER WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ COFANIA	BRITPART AMR3918	5925SG2224009100	1	30,00	30
7	LAND-ROVER ADAPTER WYCIERACZKI	BRITPART STC987	2520SG2225002200	4	20,00	80
8	LAND-ROVER TD4 ŚWIECA ŻAROWA	BRITPART LR004377	2920SG2224003100	3	18,00	54
9	LAND-ROVER TULEJA WAHACZA (RADIUSA)	BRITPART NRC4514PY-YELLOW	5365SG2217007010	8	10,00	80
RAZEM WARTOŚĆ RYNKOWA				22		2154

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 23.

