

Myjka do kół Wulkan 200 nr seryjny 669-002/00016, rok prod. 2006.

Cena rynkowa – 2750,00 zł.

Stan techniczny myjki do kół Wulkan 200.

Komisja stwierdziła, że jest to sprzęt sprawny, wymagający przeprowadzenia przeglądu serwisowego, przestarzały technologicznie.

