

Myjka wysokociśnieniowa HDS 5/15 U, rok prod. 2015 używana do mycia pojazdów i powierzchni płaskich.

Cena rynkowa – 50,00 zł.

Stan techniczny myjki wysokociśnieniowej HDS 5/15 U.

Komisja stwierdziła, że jest to sprzęt mocno wyeksploatowany, a jego remont jest ekonomicznie nieopłacalny, posiada uszkodzony system pompy wysokiego ciśnienia, podgrzewacz wody posiada również uszkodzone przewody wysokiego ciśnienia i lancę. Urządzenie to jest technologicznie przestarzałe. Urządzenie zużyte w ok. 80 procentach.

