

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 24.

PAKIET nr 24 – Części zamienne Land Rover TDI				
L.p.	Nazwa części	Producent oraz numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość
1	LAND-ROVER (TDI-) ZBIORNIK PALIWA	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	2510SG2205006000	2
2	LAND-ROVER (TDI-) WIDELKI WYCISKOWE SPRZĘGLA	BRITPART FTC2957	2510SG2212010010	4
3	LAND-ROVER (TDI-) WIDELKI WYCISKOWE SPRZĘGLA	BEARMACH FTC2957	2510SG2212010010	4
4	LAND-ROVER (TDI-) WAŁEK SKRZYNI BIEGÓW	LAND ROVER FRC 5095	2510SG2213016000	1
5	LAND-ROVER (TDI-) ZESTAW NAPRAWCZY SIŁOWNIKA SPRZĘGLA	BRAK DANYCH 8G8600L	2520SG2212002400	6
6	LAND ROVER (TDI-) WAŁEK SPRZĘGŁOWY	PRODUCENT/NUMER NIEZNANY	2520SG2212024000	1
7	LAND ROVER (TDI-) WAŁEK GŁÓWNY SKRZYNI BIEGÓW	ALLMAKES 4X4 FTC1446	2520SG2213013000	2
8	LAND ROVER (TDI-) WAŁEK GŁÓWNY SKRZYNI BIEGÓW	BRITPART 101720	2520SG2213013001	1
9	LAND-ROVER (TDI-) ZEBATKA WEJSCIOWA REDUKTORA 28 Z.	ALLMAKES 4X4 FTC 4188	2520SG2214001010	1
10	LAND-ROVER (TDI-) ZEBATKA WEJSCIOWA REDUKTORA 26Z	BRITPART FRC 8917	2520SG2214001100	2
11	LAND-ROVER (TDI-) FLANSZA MECH. ROZ. MOSTU TYL 110	BRAK DANYCH STC4457	2520SG2214006011	7
12	LAND-ROVER (TDI-) ZESPÓŁ KÓŁ MECH. RÓŻNICOWEGO	BRITPART STC1846	3020SG2218001000	1
13	LAND-ROVER (TDI-) ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE	LAND ROVER 90519055	3110SG2213002000	5
14	LAND-ROVER (TDI-) ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE	LAND ROVER FRC5679	3110SG2213002001	1
15	LAND-ROVER (TDI-) ŁOŻYSKO SEKTORA PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ	TIMKEN B-2016/STC 1055	3110SG2213002999	2
16	LAND-ROVER (TDI-) ŁOŻYSKO SEKTORA PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ	ADWEST RTC 4409	3110SG2213002999	2
17	LAND-ROVER (TDI-) PODKŁADKA	LAND ROVER ERR4621	5310SG2216010000	13
18	LAND-ROVER (TDI-) USZCZELNIACZ WAŁKA ROZRZĄDU	BRITPART FRC 4586	5330SG2204012002	5
19	LAND-ROVER (TDI-) USZCZELKA CZUJNIKA POZIOMU PALIWA	BRAK DANYCH ARA 1502L	5330SG2205010000	3
20	LAND-ROVER (TDI-) USZCZELKA	LAND ROVER RTC 1139	5330SG2218004000	4
21	LAND-ROVER (TDI-) USZCZELNIACZ WAŁKA ATAŁ. PRZEDNIEGO MOSTU	BRAK DANYCH / FRC8220	5330SG2218016001	6
22	LAND-ROVER (TDI-) CZUJNIK WODY NA FILTRZE PALIWA	ALLMAKES 4X4 WKW50060	6680SG2224005000	1
23	LAND-ROVER (TDI-) CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU	LAND ROVER NUC10003	6685SG2201001001	1
24	LAND-ROVER (TDI-) CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU	BRITPART NUC10003	6685SG2201001001	1
25	LAND-ROVER (TDI-) 110 CZUJNIK TEMPERATURY WODY	LAND ROVER PRC8593	6685SG2224002002	1
26	LAND-ROVER (TDI-) ŚWIECA ŻAROWA	LAND ROVER PRC8593	2920SG2224003000	6
				83
Cena wywoławcza brutto: 3100,00 zł				

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to nowe części samochodowe, które nie są wykorzystywane w działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Są to części samochodowe do pojazdów, które były produkowane w latach 2003 – 2012. Części te są przechowywane w magazynie od 9 do 22 lat. Tak więc są to części, które utraciły swoją wartość w wyniku zachodzących procesów starzenia się części samochodowych.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 24.

