

Pojazd nr 1/2024

Dane identyfikacyjne:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Marka | Jeep |
| Model | Cherokee 2.8 CRD |
| Rok produkcji | 2007 |
| Rodzaj pojazdu | Samochód terenowy |
| Pojemność skokowa | 2776cm³ |
| Moc (kw) | 120 kW |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| VIN | 1J4G6C8547W667931 |
| Numer rejestracyjny | HWA B569 |
| Okres pracy | 05.10.2007 r. do 20.08.2020 r. |
| Wskazanie drogomierza | 180 501 |
| Badania techniczne | Ważne do 25.09.2020 r. |
| Wartość księgowa | 145050,67 zł |
| Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa | 30 497 zł |
| Stopień zużycia | 90% |
| Ustalona wartość rynkowa po wycenie | 3 050 zł |

Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – od 20.08.2020 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.

2. **Wady i usterki:**

| | |
|--|---|
| - zaawansowana korozja elementów nośnych, - korozja progów i nadkoli tylnych, - korozja drzwi i karoserii pojazdu, - zużyte wahacze zawieszenia kół, - wypracowane elementy ciernie hamulca zasadniczego i postojowego, - luzy na krzyżakach na wale napędowym, - zużyte mosty, - zużyte sprzęgło | - zużyte przeguby napędowe półosi, - wycieki płynów eksploatacyjnych z układu napędowego i silnika, - zużyta tapicerka, - uszkodzony fotel pasażera, - zużyte ogumienie pojazdu, - powłoka lakiernicza uszkodzona – pojazd po zrywaniu znaków identyfikacyjnych straży granicznej do częściowego malowania |
|--|---|

3. **Braki w ukompletowaniu pojazdu** - pojazd niekompletny.

4. **Wykaz załączników:**

Zał. 1 na 2 stronach - zdjęcia pojazdu (wyk. 16.07.2024 r.)



