

# Pojazd nr 11/2024

## Dane identyfikacyjne:

Marka	<b>Polaris</b>
Model	<b>IPS SE</b>
Rok produkcji	<b>2010</b>
Rodzaj pojazdu	<b>Pojazd samochodowy czterokołowy</b>
Pojemność skokowa	<b>499 cm<sup>3</sup></b>
Moc (kW)	<b>14 kW</b>
Rodzaj paliwa	<b>Benzyna</b>
VIN	<b>TL966X253A190015</b>
Numer rejestracyjny	<b>HWK A703</b>
Okres pracy	<b>Od 13.01.2011 r. do 20.08.2020 r.</b>
Wskazanie drogomierza	<b>21 205 km</b>
Badania techniczne	<b>Ważne do 18.02.2021 r.</b>
Wartość księgową	<b>42 944,00 zł</b>
Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa	<b>21 983 zł</b>
Stopień zużycia	<b>97%</b>
Ustalona wartość rynkowa po wycenie	<b>660 zł</b>

## Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – 20.08.2020 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.

2. **Wady i usterki:**

- uszkodzona skrzynia biegów, - uszkodzony karter silnika (mocowanie rozrusznika), - uszkodzona przekładnia pasowa, - wypracowane elementy gumowo-metalowo zawieszenia, - zużyty bieżnik ogumienia, - uszkodzona przednia przekładnia napędowa i zużyte przeguby półosi,	- uszkodzona instalacja elektryczna i zapłonowa, - liczne uszkodzenia osłon plastikowych, - niesprawne manetki sterujące, - popękane siedzisko, - skorodowany układ wydechowy, - liczne oznaki korozji na ramie i elementach zawieszenia, - skorodowany układ hamulcowy
---	---

3. **Braki w uкомплекtowaniu pojazdu** – pojazd niekompletny.

4. **Wykaz załączników:**

Zał. 1 na 2 stronach – zdjęcia pojazdu (wyk. 19.08.2024 r.)



