

# Pojazd nr 31/2024

## Dane identyfikacyjne:

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Marka                                   | <b>KTM</b>                               |
| Model                                   | <b>400 LC4-E</b>                         |
| Rok produkcji                           | <b>2002</b>                              |
| Rodzaj pojazdu                          | <b>Motocykl</b>                          |
| Pojemność skokowa                       | <b>398cm<sup>3</sup></b>                 |
| Moc (kw)                                | <b>29 kW</b>                             |
| Rodzaj paliwa                           | <b>Benzyna</b>                           |
| VIN                                     | <b>VBKGSF4052M350594</b>                 |
| Numer rejestracyjny                     | <b>HWK A049</b>                          |
| Okres pracy                             | <b>Od 15.05.2002 r. do 05.04.2022 r.</b> |
| Wskazanie drogomierza                   | <b>83 215 km</b>                         |
| Badania techniczne                      | <b>Ważne do 23.06.2021 r.</b>            |
| Wartość księgową                        | <b>18 503,82 zł</b>                      |
| Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa | <b>9083 zł</b>                           |
| Stopień zużycia                         | <b>82%</b>                               |
| Ustalona wartość rynkowa po wycenie     | <b>1630 zł</b>                           |

## Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – od 23.06.2021 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.
2. **Wady i usterki:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- uszkodzony silnik,</li><li>- zużyta przekładnia łańcuchowa i elementy cierne hamulców,</li><li>- luzy piast kół,</li><li>- skorodowany układ wydechowy,</li><li>- zużyta powłoka lakiernicza elementów lakierowanych,</li><li>- zużyte poszycie siedziska,</li><li>- uszkodzone dźwignie sterujące i manetka gazu,</li><li>- zużyte opony</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. **Braki w uкомплекtowaniu pojazdu** – pojazd niekompletny.
4. **Wykaz załączników:**  
Zał. 1 na 1 stronie – zdjęcia pojazdu (wyk. 01.08.2024 r.)

