

# Pojazd nr 5/2024

## Dane identyfikacyjne:

Marka	<b>Honda</b>
Model	<b>TRX 300 FWX</b>
Rok produkcji	<b>1998</b>
Rodzaj pojazdu	<b>Ciągnik rolniczy</b>
Pojemność skokowa	<b>281,7 cm<sup>3</sup></b>
Moc (kW)	<b>13,7 kW</b>
Rodzaj paliwa	<b>Benzyna</b>
VIN	<b>478TE1504XA017250</b>
Numer rejestracyjny	<b>HWP 0463</b>
Okres pracy	<b>Od 12.01.1999 r. do 06.02.2020 r.</b>
Wskazanie drogomierza	<b>25 078 km</b>
Badania techniczne	<b>Ważne do 22.05.2021 r.</b>
Wartość księgową	<b>23 900,00 zł</b>
Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa	<b>8133 zł</b>
Stopień zużycia	<b>80 %</b>
Ustalona wartość rynkowa po wycenie	<b>1630 zł</b>

## Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – 06.02.2020 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.
2. **Wady i usterki:**

- brak kompresji w silniku, - zużyta przednia i tylna przekładnia napędowa, - pęknięta i skorodowana rama nośna, - pordzewiałe lampy przednie, - popękane klosze lamp tylnych, - luzy na elementach zawieszenia, - zużyte półosie napędowe, - zużyte opony,	- skorodowane przewody hamulcowe, - zużyte elementy ciernie układu hamulcowego, - zużyta powłoka lakiernicza i liczne uszkodzenia osłon plastikowych, - skorodowany układ wydechowy, - uszkodzone mocowanie siedziska, - skorodowana wiązka elektryczna,
--	---

3. **Braki w uкомплекtowaniu pojazdu** – pojazd niekompletny.
4. **Wykaz załączników:**  
Zał. 1 na 2 stronach – zdjęcia pojazdu (wyk. 20.08.2024 r.)



