

Pojazd nr 8/2024

Dane identyfikacyjne:

| | |
|---|--|
| Marka | Polaris |
| Model | IPS SE |
| Rok produkcji | 2007 |
| Rodzaj pojazdu | Pojazd samochodowy czterokołowy |
| Pojemność skokowa | 498 cm³ |
| Moc (kW) | 14,5 kW |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| VIN | TL966SE5071900030 |
| Numer rejestracyjny | HWK A404 |
| Okres pracy | Od 12.07.2007 r. do 22.04.2020 r. |
| Wskazanie drogomierza | 14 770 km |
| Badania techniczne | Ważne do 11.09.2020 r. |
| Wartość księgowa | 28 721,81 zł |
| Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa | 19 933 zł |
| Stopień zużycia | 92% |
| Ustalona wartość rynkowa po wycenie | 1590 zł |

Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – 22.04.2020 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.

2. **Wady i usterki:**

| | |
|--|---|
| - zużyta skrzynia biegów, - brak kompresji w silniku, - zużyte elementy przekładni pasowej, - wypracowane elementy gumowe zawieszenia, - zużyty bieżnik ogumienia, - zużyte elementy ciernie układu hamulcowego, - skorodowane przewody hamulcowe, - uszkodzona przekładnia napędowa, - zużyte przeguby napędowe półosi, | - uszkodzona instalacja elektryczna i zapłonowa, - zużyte wielowypusty i krzyżaki wału napędowego, - uszkodzone siedzisko, - widoczne ślady korozji na ramie oraz elementach zawieszenia, - uszkodzona chłodnica, - liczne uszkodzenia osłon plastikowych, - niesprawne elementy sterujące oraz manetki |
|--|---|

3. **Braki w uкомплекtowaniu pojazdu** – pojazd niekompletny.

4. **Wykaz załączników:**

Zał. 1 na 2 stronach – zdjęcia pojazdu (wyk. 21.08.2024 r.)



