

# Pojazd nr 52/2024

## Dane identyfikacyjne:

Marka	<b>Renault</b>
Model	<b>Trafic JL</b>
Rok produkcji	<b>2009</b>
Rodzaj pojazdu	<b>Samochód osobowy</b>
Pojemność skokowa	<b>1995cm<sup>3</sup></b>
Moc (kW)	<b>84 kW</b>
Rodzaj paliwa	<b>Olej napędowy</b>
VIN	<b>VF1JLBHB69V342765</b>
Numer rejestracyjny	<b>HWA B298</b>
Okres pracy	<b>Od 23.04.2009 r. do 27.07.2020 r.</b>
Wskazanie drogomierza	<b>258 360 km</b>
Badania techniczne	<b>Ważne do 20.04.2021 r.</b>
Wartość księgową	<b>83 794,28 zł</b>
Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa	<b>31 393 zł</b>
Stopień zużycia	<b>85%</b>
Ustalona wartość rynkowa po wycenie	<b>4710 zł</b>

## Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – od 27.07.2020 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.
2. **Wady i usterki:**

- uszkodzony układ dolotowy silnika, - uszkodzona nagrzewnica, - wyeksploatowany układ wtryskowy silnika (nierówna praca, stuki, brak mocy) - uszkodzony alternator - zużyte elementy układu paliwowego, - wypracowane elementy zawieszenia pojazdu, - zużyte ogumienie pojazdu, - pęknięta belka zawieszenia tylna,	- luzy przekładni kierowniczej, - zużyta powłoka lakiernicza z oznakami korozji, - popękane obicie fotela kierowcy, - wytarta kierownica, - zużyte elementy cierne układu hamulcowego, - wycieki płynów eksploatacyjnych z układu napędowego i silnika
---	---

3. **Braki w ukończeniu pojazdu** – pojazd niekompletny.
4. **Wykaz załączników:**  
Zał. 1 na 2 stronach - zdjęcia pojazdu (wyk. 08.08.2024 r.)







