

# Pojazd nr 55/2024

## Dane identyfikacyjne:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Marka                                   | Renault                           |
| Model                                   | Trafic JL                         |
| Rok produkcji                           | 2010                              |
| Rodzaj pojazdu                          | Samochód osobowy                  |
| Pojemność skokowa                       | 1995cm <sup>3</sup>               |
| Moc (kw)                                | 84 kW                             |
| Rodzaj paliwa                           | Olej napędowy                     |
| VIN                                     | VF1JLBHB6BY357544                 |
| Numer rejestracyjny                     | HWA B464                          |
| Okres pracy                             | Od 22.10.2010 r. do 13.10.2021 r. |
| Wskazanie drogomierza                   | 196 765 km                        |
| Badania techniczne                      | Ważne do 19.10.2021 r.            |
| Wartość księgową                        | 95203,35 zł                       |
| Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa | 32 146 zł                         |
| Stopień zużycia                         | 87%                               |
| Ustalona wartość rynkowa po wycenie     | 4180 zł                           |

## Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – od 13.10.2021 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.
2. **Wady i usterki:**

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- uszkodzony silnik,</li><li>- skorodowane i zużyte elementy układu hamulcowego oraz zawieszenia pojazdu,</li><li>- luzy przekładni kierowniczej,</li><li>- zużyta powłoka lakiernicza i tapicerka pojazdu,</li><li>- wycieki płynów eksploatacyjnych z układu napędowego i silnika,</li><li>- zużyte ogumienie,</li><li>- powłoka lakiernicza uszkodzona – pojazd po zrywaniu znaków identyfikacyjnych straży granicznej do częściowego malowania</li></ul> |
|--|

3. **Braki w ukończeniu pojazdu** – pojazd niekompletny.
4. **Wykaz załączników:**  
Zał. 1 na 2 stronach - zdjęcia pojazdu (wyk. 08.08.2024 r.)



