

# Pojazd nr 56/2024

Dane identyfikacyjne:

|   |  |
|---|--|
| Marka                                   | <b>Renault</b>                           |
| Model                                   | <b>Trafic JL</b>                         |
| Rok produkcji                           | <b>2007</b>                              |
| Rodzaj pojazdu                          | <b>Samochód osobowy</b>                  |
| Pojemność skokowa                       | <b>1995cm<sup>3</sup></b>                |
| Moc (kw)                                | <b>84 kW</b>                             |
| Rodzaj paliwa                           | <b>Olej napędowy</b>                     |
| VIN                                     | <b>VF1JLBHB67V292381</b>                 |
| Numer rejestracyjny                     | <b>HWA A739</b>                          |
| Okres pracy                             | <b>Od 06.04.2007 r. do 03.11.2021 r.</b> |
| Wskazanie drogomierza                   | <b>225 310 km</b>                        |
| Badania techniczne                      | <b>Ważne do 18.03.2022 r.</b>            |
| Wartość księgowa                        | <b>93 799,99 zł</b>                      |
| Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa | <b>22 217 zł</b>                         |
| Stopień zużycia                         | <b>85%</b>                               |
| Ustalona wartość rynkowa po wycenie     | <b>3330 zł</b>                           |

## Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – od 03.11.2021 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.
2. **Wady i usterki:**

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- uszkodzony silnik,</li><li>- wypracowane i skorodowane elementy zawieszenia pojazdu,</li><li>- luzy przekładni kierowniczej,</li><li>- zużyta powłoka lakiernicza i tapicerka pojazdu,</li><li>- zużyte i skorodowane elementy układu hamulcowego,</li><li>- wycieki płynów eksploatacyjnych z układu napędowego i silnika,</li><li>- zużyte ogumienie pojazdu</li></ul> |
|--|

3. **Braki w ukończeniu pojazdu** – pojazd niekompletny.
4. **Wykaz załączników:**  
Zał. 1 na 2 stronach - zdjęcia pojazdu (wyk. 08.08.2024 r.)



