

# Pojazd nr 60/2024

## Dane identyfikacyjne:

Marka	<b>Honda</b>
Model	<b>XL 125 SL</b>
Rok produkcji	<b>1998</b>
Rodzaj pojazdu	<b>Motocykl</b>
Pojemność skokowa	<b>124cm<sup>3</sup></b>
Moc (kw)	<b>9,8 kW</b>
Rodzaj paliwa	<b>Benzyna</b>
VIN	<b>L125S5714381</b>
Numer rejestracyjny	<b>HWK 0810</b>
Okres pracy	<b>Od 05.01.1999 r. do 21.10.2020 r.</b>
Wskazanie drogomierza	<b>39 331 km</b>
Badania techniczne	<b>Ważne do 23.03.2021 r.</b>
Wartość księgowa	<b>11 998,00 zł</b>
Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa	<b>6178 zł</b>
Stopień zużycia	<b>87%</b>
Ustalona wartość rynkowa po wycenie	<b>800 zł</b>

## Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – od 21.10.2020 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.
2. **Wady i usterki:**

<ul style="list-style-type: none"><li>- pęknięta i skorodowana rama w miejscu mocowania silnika,</li><li>- brak kompresji w silniku,</li><li>- wypracowane elementy przekładni łańcuchowej,</li><li>- luzy w zawieszeniu kół,</li><li>- nieszczelny układ wydechowy,</li><li>- uszkodzone poszycie siedziska,</li><li>- krzywe obręcze kół,</li><li>- zużyte opony,</li><li>- uszkodzona dźwignia hamulca,</li><li>- uszkodzona powłoka lakiernicza,</li><li>- połamane plastiki</li></ul>
--

3. **Braki w ukompletowaniu pojazdu** – pojazd niekompletny
4. **Wykaz załączników:**  
Zał. 1 na 2 stronie – zdjęcia pojazdu (wyk. 20.08.2024 r.)



