

# Pojazd nr 71/2024

## Dane identyfikacyjne:

|   |  |
|---|--|
| Marka                                   | <b>Honda</b>                             |
| Model                                   | <b>XL 125 SL</b>                         |
| Rok produkcji                           | <b>1994</b>                              |
| Rodzaj pojazdu                          | <b>Motocykl</b>                          |
| Pojemność skokowa                       | <b>124cm<sup>3</sup></b>                 |
| Moc (kw)                                | <b>9,8 kW</b>                            |
| Rodzaj paliwa                           | <b>Benzyna</b>                           |
| VIN                                     | <b>L125S5705282</b>                      |
| Numer rejestracyjny                     | <b>HWK 2028</b>                          |
| Okres pracy                             | <b>Od 15.06.1994 r. do 16.11.2021 r.</b> |
| Wskazanie drogomierza                   | <b>50 441 km</b>                         |
| Badania techniczne                      | <b>Ważne do 13.04.2022 r.</b>            |
| Wartość księgową                        | <b>9690,00 zł</b>                        |
| Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa | <b>6178 zł</b>                           |
| Stopień zużycia                         | <b>87%</b>                               |
| Ustalona wartość rynkowa po wycenie     | <b>800 zł</b>                            |

## Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – od 16.11.2021 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.

2. **Wady i usterki:**

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- uszkodzona rama motocykla,</li><li>- wyeksploatowany silnik,</li><li>- wypracowane elementy przekładni łańcuchowej,</li><li>- luzy w zawieszeniu kół,</li><li>- nieszczelny układ wydechowy,</li><li>- uszkodzone poszycie siedziska,</li><li>- krzywe obręcze kół,</li><li>- zużyte opony,</li><li>- uszkodzona dźwignia hamulca</li></ul> |
|---|

3. **Braki w uкомплекtowaniu pojazdu** – pojazd niekompletny.

4. **Wykaz załączników:**

Zał. 1 na 2 stronach – zdjęcia pojazdu (wyk. 01.08.2024 r.)



