

# Pojazd nr 95/2024

## Dane identyfikacyjne:

Marka	<b>Kymco</b>
Model	<b>L7 MXU</b>
Rok produkcji	<b>2015</b>
Rodzaj pojazdu	<b>Samochodowy inny</b>
Pojemność skokowa	<b>498,6 cm<sup>3</sup></b>
Moc (kW)	<b>14,3 kW</b>
Rodzaj paliwa	<b>Benzyna</b>
VIN	<b>RFBL70010F2100496</b>
Numer rejestracyjny	<b>HWK A814</b>
Okres pracy	<b>Od 03.06.2015 r. do 04.10.2023 r.</b>
Wskazanie drogomierza	<b>44 865 km</b>
Badania techniczne	<b>Ważne do 20.01.2024 r.</b>
Wartość księgową	<b>28 999,99 zł</b>
Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa	<b>20 233 zł</b>
Stopień zużycia	<b>92%</b>
Ustalona wartość rynkowa po wycenie	<b>1620 zł</b>

## Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – 04.10.2023 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.
2. **Wady i usterki:**

- uszkodzony silnik (brak kompresji, problem z odpaleniem), - zużyta bezstopniowa przekładnia pasowa, - luzy w układzie zawieszenia, - zużyty przedni wał i przeguby półosi, - zużyte ogumienie, - luzy piast obudowy łożysk,	- uszkodzona tylna i przednia przekładnia napędowa, - uszkodzona instalacja elektryczna, - liczne uszkodzenia osłon plastikowych, - skorodowana rama, - popękane obicie siedziska, - uszkodzone zaciski hamulcowe, - zużyte tarcze hamulcowe
--	--

3. **Braki w ukompletowaniu pojazdu** – pojazd niekompletny.
4. **Wykaz załączników:**  
Zał. 1 na 2 stronach – zdjęcia pojazdu (wyk. 19.08.2024 r.)



