

Pojazd nr 96/2024

Dane identyfikacyjne:

Marka	Kymco
Model	L7 MXU
Rok produkcji	2015
Rodzaj pojazdu	Samochodowy inny
Pojemność skokowa	498,6 cm³
Moc (kW)	14,3 kW
Rodzaj paliwa	Benzyna
VIN	RFBL70010F2100497
Numer rejestracyjny	HWK A815
Okres pracy	Od 03.06.2015 r. do 10.11.2023 r.
Wskazanie drogomierza	35 982 km
Badania techniczne	Ważne do 09.12.2023 r.
Wartość księgowa	28 999,99 zł
Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa	20 233 zł
Stopień zużycia	89%
Ustalona wartość rynkowa po wycenie	2230 zł

Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – 10.11.2023 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.
2. **Wady i usterki:**

- uszkodzony silnik (wyrzuca płyn chłodniczy, brak kompresji, problem z odpaleniem), - zużyta bezstopniowa przekładnia pasowa, - luzy w układzie zawieszenia, - zużyty przedni wał i przeguby półosi, - zużyte ogumienie, - luzy piast obudowy łożysk,	- uszkodzona tylna i przednia przekładnia napędowa, - uszkodzona instalacja elektryczna, - liczne uszkodzenia osłon plastikowych, - skorodowana rama, - popękane obicie siedziska, - uszkodzone zaciski hamulcowe, - zużyte tarcze hamulcowe
---	--

3. **Braki w ukończeniu pojazdu** – pojazd niekompletny.
4. **Wykaz załączników:**
Zał. 1 na 2 stronach – zdjęcia pojazdu (wyk. 19.08.2024 r.)



