

Pojazd nr 97/2024

Dane identyfikacyjne:

Marka	Kymco
Model	L7 MXU
Rok produkcji	2015
Rodzaj pojazdu	Samochodowy inny
Pojemność skokowa	498,6 cm³
Moc (kW)	14,3 kW
Rodzaj paliwa	Benzyna
VIN	RFBL70010F2100509
Numer rejestracyjny	HWK A816
Okres pracy	Od 03.06.2015 r. do 04.10.2023 r.
Wskazanie drogomierza	35 702 km
Badania techniczne	Ważne do 20.06.2023 r.
Wartość księgową	28 999,99 zł
Ustalona średnia wartość rynkowa bazowa	20 233 zł
Stopień zużycia	90%
Ustalona wartość rynkowa po wycenie	2020 zł

Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – 04.10.2023 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.

2. **Wady i usterki:**

- uszkodzony silnik (pobiera duże ilości oleju, wyrzuca płyn chłodniczy, brak kompresji, problem z odpaleniem), - zużyta bezstopniowa przekładnia pasowa, - luzy w układzie zawieszenia, - zużyty przedni wał i przeguby półosi, - zużyte ogumienie, - luzy piast obudowy łożysk,	- uszkodzona tylna i przednia przekładnia napędowa, - uszkodzona instalacja elektryczna, - liczne uszkodzenia osłon plastikowych, - skorodowana rama, - popękane obicie siedziska, - uszkodzone zaciski hamulcowe, - zużyte tarcze hamulcowe
--	--

3. **Braki w uкомплекtowaniu pojazdu** – pojazd niekompletny.

4. **Wykaz załączników:**

Zał. 1 na 2 stronach – zdjęcia pojazdu (wyk. 19.08.2024 r.)



