

I. Wykaz części zamiennych połączonych w Pakiet nr 25.

PAKIET nr 25 Różne Części Zamiennie Używane.						
L.p.	NAZWA CZĘŚCI	producent/numer części	Nr ewidencyjny składników majątku ruchomego	Ilość	Cena jednostkowa brutto po wycenie	Wartość brutto po wycenie
1	LAND-ROVER (TDI-) SKRZYNIA BIEGÓW II KATEGORIA	Land Rover – pierwszy montaż	2520SG2213012300	1	100	100
2	VW TARCZA KOŁA (Felgi 16 czli)	Volkswagen – pierwszy montaż	2510SG1222001021	4	50	200
3	SKODA YETI PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA 1K1423055M	Skoda – pierwszy montaż	2510SG1222001450	1	50	50
4	SILNIK Z OSPRZĘTEM (VW Pasatt CC 2008 r; 2.0 Diesel; 125KW)	Volkswagen – pierwszy montaż	2815SG2101001000	1	300	300
RAZEM WARTOŚĆ RYNKOWA				7		650,00

II. Stan techniczny części zamiennych.

Komisja stwierdziła, że są to części samochodowe używane i uszkodzone, które zostały zdemontowane z pojazdów celem wymiany na nowe. Są to części, które wymagają remontu kapitalnego, ponieważ posiadają następujące zużycia i uszkodzenia:

1. Skrzynia biegów Land Rover posiada wycieki oleju, oraz głośno pracuje przy zmianie biegów;
2. Tarcze kół posiadają ślady użytkowania, odkształcenia oraz miejsca, w których można zaobserwować początki procesu korozji;
3. Przekładnia kierownicza posiada uszkodzony napęd elektryczny;
4. Silnik z osprzętem posiada uszkodzone wtryskiwacze, uszkodzoną turbosprężarkę, kompresor klimatyzacji i alternator , podczas pracy pobierał olej oraz wykazywał brak mocy podczas jazdy, a także słyszalne były stuki.

Załączniki:

Załącznik 1 na 1 stronie – zdjęcie części zamiennych stanowiących pakiet nr 25.



