

## **Załącznik nr 4 – Opis stanu technicznego**

### **Zestaw nr 11/2026**

#### **Dane identyfikacyjne silnika:**

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nazwa                  | <b>Silnik zaburtowy Mercury 60 4T</b> |
| Rok produkcji          | <b>2013</b>                           |
| Nr fabryczny           | <b>OP 586013</b>                      |
| Przebieg               | <b>Nieznany</b>                       |
| Cena wywoławcza brutto | <b>3 500,00 zł</b>                    |

#### **Aktualny stan techniczny silnika:**

- 1. Długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji.**
- 2. Silnik przegrzewa się – uszkodzona głowica, niekompletny.**
- 3. Wykaz załączników:**

Zał. 1 na 1 str. - zdjęcie silnika (wyk. 02.03.2026 r.)

